



Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: specifiche tecniche per l'utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme installati sugli automezzi AIB in uso al volontariato AIB

S.O.U.P
Sala Operativa Unificata Permanente
SEDE

C.O.P. AIB
Centri Operativi Provinciali AIB
LORO SEDI

C.V.T.
Coordinamento Volontariato Toscano
via Pio Fedi, 46 48
FIRENZE

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale della Toscana
Via dei Massoni, 21
FIRENZE

e p.c. Al Comando Regionale
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Via Galliano 78
FIRENZE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
Roma

In riferimento alla nota Regione Toscana n.163565 del 17.06.2010, con la quale si autorizzava all'utilizzo dei dispositivi di allarme di cui al D.M. 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile", con la presente si forniscono le allegate specifiche tecniche che dovranno essere osservate da tutti i soggetti interessati dalla disposizione.

Come peraltro indicato nella nota DPC n.5876 del 25.01.2010, si invitano inoltre le organizzazioni di volontariato ad utilizzare correttamente e con la massima moderazione i dispositivi in argomento, impegnandosi a realizzare, nei confronti dei propri soci, un'informazione e formazione capillare sulla materia, con l'obiettivo di ottenere la dovuta educazione comportamentale.

Si segnala inoltre che nella stessa nota il Dipartimento, in aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada, risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti con richiami scritti rivolti al singolo volontario ed alle organizzazioni di appartenenza, affinché le stesse vigilino sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dall'elenco nazionale.

Invitando tutti i soggetti interessati al puntuale rispetto di quanto indicato, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Vignozzi



